## (19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公閱番号 特開2002-99975 (P2002-99975A)

(43)公開日 平成14年4月5日(2002.4.5)

識別記号 (51) IntCL' G08B 25/01 G06F 17/60 122

€ E

ΡI G08B 25/01 G06F 17/60

A 5B049 122C 5C087

テーマコート\*(参考)

G08B 29/04

### 審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

G08B 29/04

特顧2000-286465(P2000-286465)

(22)出願日

平成12年9月21日(2000.9.21)

(71)出願人 595125535

山武ピルシステム株式会社 東京都港区芝浦4丁目3番4号

(72) 発明者 早川 敷

東京都港区芝浦4丁目3番4号 山武ピル

システム株式会社内

(74)代理人 100064621

弁理士 山川 政樹


最終質に続く

#### (54) [発明の名称] 遠隔監視システム

#### (57)【要約】

【課題】 システムの負荷を増大させることなく、リア ルタイム表示機能を実現する。

【解決手段】 サーバ102は、施設に状態変化が生じ たことを示すデータをBAシステム1から受信したと き、このデータが端末装置6,201,301,40 1,501から予め要求されているデータであれば、デ ータを端末装置のユーザが読解可能なメッセージに変換 して、メッセージを要求に対する応答としてHTTPプ ログラムを用いて端末装置へ返送する。端末装置6,2 01, 301, 401, 501は、予め所望のデータを HTTPプログラムを用いてサーバ102に要求し、要 求の応答としてサーバ102から返送されたメッセージ を表示する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 施設の管理システムと接続されたサーバ と、このサーバとネットワークを介して接続された端末 装置とを有する遠隔監視システムにおいて、

1

前記サーバは、前記施設に状態変化が生じたことを示す データを前記管理システムから受信したとき、このデー タが前記端末装置から予め要求されているデータであれ ば、前記データを前記端末装置のユーザが読解可能なメ ッセージに変換して、このメッセージを前記要求に対す 手段を備え、

前記端末装置は、予め所望のデータを前記サーバに要求 し、この要求の応答として前記サーバから返送された前 記メッセージを表示するブラウザ手段を備えることを特 徴とする遠隔監視システム。

【請求項2】 請求項1記載の遠隔監視システムにおい

前記端末装置のブラウザ手段は、前記サーバに対する要 求をHTTPプロトコルを用いて行い、

前記サーバのメッセージサーバ手段は、前記端末装置に 20 機能実現の障害となる。 対する応答をHTTPプロトコルを用いて行うことを特 徴とする遠隔監視システム。

【請求項3】 請求項1記載の遠隔監視システムにおい て、

前記端末装置は、前記データの要求と前記メッセージの 表示とを行う前記プラウザ手段の通知機能が正規の手順 以外で終了したとき、前記通知機能を再起動する再起動 手段を備えることを特徴とする遠隔監視システム。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ピル等の施設の管 理システムと接続されたサーバと、このサーバとネット ワークを介して接続された端末装置とを備えた遠隔監視 システムに関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】従来、インテリジェントビルなどの施設 の設備を監視・管理するBA(Building Automation) システムでは、各設備からの情報を専用回線を介して一 括して管理していた。しかし、昨今のネットワーク技術 の発達により、専用回線でなく、一般の通信回線により 情報を発信するといったシステムのオープン化、すなわ ちネットワークBAシステムが主流となってきている。 【0003】ネットワークBAシステムでは、例えば各 設備の運転情報などの管理データや警報データをイント ラネット経由で施設内の他部署へ送信するだけでなく、 インターネット等のネットワーク経由でビル管理会社等 の監視センタや管理者等の個人宅など施設の外部へデー タを送信したり、施設の外から設備の運転/停止などの 制御を行ったりすることができるようになった。例え ば、特開平11-219388号公報に開示された遠隔 50 ば、前記データを前記端末装置のユーザが読解可能なメ

管理システムでは、ビル等の施設の管理システムと接続 されたサーバに対してインターネットを通じてアクセス することにより、施設の遠隔管理を実現している。

【発明が解決しようとする課題】従来のBAシステムの 監視機能における重要な機能の1つに、システムで発生 した最新の警報などのデータをリアルタイムに画面に表 示するというリアルタイム表示機能がある。しかしなが **ら、ネットワークBAシステムでは、監視センタや個人** る応答として前記端末装置へ返送するメッセージサーバ 10 宅など施設外部の端末装置の汎用プラウザでリアルタイ ム表示機能を実現するのは以下の理由から困難であっ

> 【0005】(1)通常、ネットワークを構築する場 合、セキュリティ上の問題から、異なるネットワーク間 (ここではBAシステム内のネットワークとインターネ ットとの間)には、ファイアウォール(Firewall)機能 を実現するためのルータやファイアウォールサーバが設 けられており、非常に限られたプロトコルとしかファイ アウォールを通過することができず、リアルタイム表示

- (2) 汎用のブラウザでは、画面上のデータを表示更新 する機能がなく、再ロード操作をしない限り、最新のデ 一夕を取得することができない。
- (3) 上記汎用ブラウザの機能を考慮して、端末装置か ら最新データの取得要求を一定周期毎に繰り返すことは 可能であるが、ネットワーク、サーバ、クライアントの 負荷が増大する。

【0006】また、クライアントの端末装置には、警報 を表示する機能が異常終了した場合にも、速やかに機能 30 を再開させ、監視が行えない時間を必要最小限に抑える ことが要求される。しかし、プラウザは汎用ソフトウェ アであるため、ユーザの誤操作によってもブラウザを終 了できてしまうという問題点があった。本発明は、上記 課題を解決するためになされたもので、システムの負荷 を増大させることなく、リアルタイム表示機能を実現す ることができる遠隔監視システムを提供することを目的 とする。また、本発明は、ネットワーク間にファイアウ ォールが存在する場合でも、リアルタイム表示機能を実 現することができる遠隔監視システムを提供することを 目的とする。そして、本発明は、プラウザの機能が正規 の手順以外で終了したときに、速やかに機能を再開させ ることができる遠隔監視システムを提供することを目的 とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の遠隔監視システ ムにおいて、サーバ(102)は、施設に状態変化が生 じたことを示すデータを管理システム(1)から受信し たとき、このデータが端末装置(6,201,301, 401,501)から予め要求されているデータであれ

ッセージに変換して、このメッセージを前記要求に対す る応答として前記端末装置へ返送するメッセージサーバ 手段を備え、前記端末装置は、予め所望のデータを前記 サーバに要求し、この要求の応答として前記サーバから 返送された前記メッセージを表示するブラウザ手段を備 えるものである。また、本発明の遠隔監視システムの1 構成例として、前記端末装置のブラウザ手段は、前記サ ーパに対する要求をHTTPプロトコルを用いて行い、 前記サーバのメッセージサーバ手段は、前記端末装置に 対する応答をHTTPプロトコルを用いて行うものであ 10 に変換して、このメッセージを前記要求に対する応答と る。また、本発明の遠隔監視システムの1 構成例とし て、前記端末装置は、前記データの要求と前記メッセー ジの表示とを行う前記プラウザ手段の通知機能が正規の 手順以外で終了したとき、前記通知機能を再起動する再 起動手段を備えるものである。

#### [0008]

【発明の実施の形態】 [実施の形態の1] 次に、本発明 の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。 図1は、本発明の第1の実施の形態となる遠隔監視シス 隔監視システムは、監視対象となるビル等の施設の設備 を監視・管理するBA(Building Automation )システ ム1と、施設内に構築されたテナントLAN(Local Ar ea Network) システム2と、インターネット13を介し てBAシステム1と接続された第1の監視センタ3と、 専用回線16を介してBAシステム1と接続された第2 の監視センタ4と、公衆回線15を介してBAシステム 1と接続された第3の監視センタ5と、施設の所有者、 施設管理者またはテナント管理者の個人住居内の端末装 するメールサーバ7と、BAシステム1とテナントLA Nシステム2及びメールサーバ7とを接続するルータ8 と、BAシステム1と専用回線16とを接続するルータ 9と、BAシステム1と公衆回線15とを接続するダイ ヤルアップルータ10と、前記個人住居内の電話機11 と、所有者や管理者が所持する携帯電話機12と、メー ルサーバ7とインターネット13とを接続するファイア ウォール17とから構成されている。なお、公衆回線1 5の代わりに、ISDN回線を用いてもよい。

【0009】BAシステム1、テナントLANシステム 2、メールサーバ7、ルータ8,9、ダイヤルアップル ータ10及びファイアウォール17は、施設内に設けら れている。BAシステム1は、施設内の空調設備や照明 設備などの制御・管理を行う設備統合コントローラ(以 下、UICとする)100と、UIC100からデータ を収集して蓄積する中央監視装置(以下、MCUとす る)101と、施設内の設備に状態変化が生じたときユ ーザの端末装置にメッセージを送信するネットワークB Aサーバ (以下、NBSとする) 102と、NBS10 2とルータ $8\sim10$ とを接続するハブ103と、UIC 50 てHTTPプロトコルにより警報メッセージ要求を行

100とMCU101とNBS102とを相互に接続す るLAN104とを備えている。

【0010】MCU101は、施設内の設備の異常監視 と周期的なデータ収集とを行うと共に、BAシステム1 のオペレータの要求に応じたデータ表示を行う。NBS 102は、施設内の設備に状態変化が生じたことを示す データをUIC100から受信したとき、このデータが ユーザの端末装置から予め要求されているデータであれ ば、データを端末装置のユーザが瞭解可能なメッセージ して端末装置へ返送する。

【0011】テナントLANシステム2は、BAシステ ム1とテナントLANシステム2内のLANとを接続す るファイアウォールサーバ200と、施設内の居住者あ るいは労働者の端末装置201と、ファイアウォールサ ーバ200と端末装置201とを相互に接続するLAN とを備えている。

【0012】第1の監視センタ3は、BAシステム1と データのやり取りを行うメールサーバ300と、監視対 テムの構成を示すプロック図である。本実施の形態の遠 20 象となる施設を監視するための端末装置301と、メー ルサーバ300とインターネット13とを接続するファ イアウォール302と、メールサーバ300と端末装置 301とファイアウォール302とを相互に接続するL AN303とを備えている。第2の監視センタ4は、専 用回線16と監視センタ4内のLANとを接続するルー タ400と、監視対象となる施設を監視するための端末 装置401と、ルータ400と端末装置401とを相互 に接続するLAN402とを備えている。

【0013】そして、第3の監視センタ5は、公衆回線 置6と、監視センタ3や端末装置6にメッセージを送信 30 15と監視センタ5内のLANとを接続するダイヤルア ップルータ500と、監視対象となる施設を監視するた めの端末装置501と、ダイヤルアップルータ500と 端末装置501とを相互に接続するLAN502とを傭 えている。監視センタ3~5は、施設管理者(管理会 社)によって運営される。

> 【0014】次に、以上のような遠隔監視システムの動 作を説明する。図2は遠隔監視システムの動作を示すフ ローチャート図、図3は警報通知の動作を示すデータフ ロー図である。最初に、ユーザ(ここでは、施設内の居 40 住者、労働者または施設管理者)は、端末装置201を 操作して警報通知機能を起動させる(ステップS1)。 [0015] 警報通知機能の起動により、端末装置20 1のプラウザは、NBS102へのアクセスを行う(ス テップS2)。 すなわち、ブラウザは、NBS102に 対してHTTP(HyperText Transfer Protocol) プロ トコルにより接続を要求する。この接続要求は、LAN 202、ファイアウォールサーバ200、ルータ8及び ハブ103を介してNBS102へ送信される。接続 後、端末装置201のブラウザは、NBS102に対し

い、NBS102からの応答(HTTPレスポンス)を

【0016】また、警報通知機能の起動により、NBS 102からはハブ103、ルータ8、ファイアウォール サーバ200及びLAN202を介してHTML (Hype r Text Markup Language) 文書が送付される。端末装置 201のブラウザは、受信したHTML文書を表示す る。こうして、端末装置201の画面には、図4に示す ような警報通知画面が表示される(ステップS3)。な ャパアプレット (Java Applet ) で作成された、警報通 知ウインドウを表示するためのソフトウェアである警報 通知アプレットが埋め込まれている。

【0017】図3に示すように、NBS102内には、 BAシステム1の外部との通信処理を行うメッセージサ ーバ102aと、UIC100から設備の状態変化(Ch angeOf Status、以下、COSと呼ぶ)データを受信し て、その状態に応じた通知を行うCOSハンドラ102 bとがある。

【0018】COSハンドラ102bは、メッセージサ ーパ102aを介して端末装置201からの警報メッセ ージ要求を受信する。次に、UIC100は、管理下の 設備に状態変化が生じたとき、COSデータを送出す る。COSハンドラ102bは、UIC100から受信 したCOSデータが設備の障害発生等を示す警報データ であれば (ステップS4においてYES) 、この警報デ ータを予め警報メッセージを要求している端末装置宛に 送信する (ステップS5)。

【0019】この警報データを受けたメッセージサーバ 102aは、警報データを基に、警報発生時刻、警報が 30 発生した箇所、警報が発生した設備の名称、この設備の 状態を表す警報メッセージを作成し、この警報メッセー ジをHTTPレスポンスとして、警報メッセージの要求 元の端末装置201へ送信する(ステップS6)。

【0020】ハブ103、ルータ8、ファイアウォール サーバ200及びLAN202を介して警報メッセージ を受信した端末装置201のブラウザは、前述の警報通 知アプレットを実行して、警報メッセージを表す図5の ような警報通知ウインドウを画面の最前面にポップアッ プ表示すると共に、端末装置2のブザーを鳴動させて、 ユーザへ警報の発生を通知する(ステップS 7)。

【0021】図5の例では、1999年12月10日の 13時、伊勢原ピルの5階の空調機2に軽度の障害が発 生したことが分かる。NBS102及び端末装置201 のプラウザは、後述する警報通知停止の操作がなされる まで、ステップS4~S7の処理を繰り返す。

【0022】以上のように、本実施の形態では、BAシ ステム1と端末装置201との通信にHTTPプロトコ ルのみを使用しているため、警報メッセージがファイア ウォールサーバを通過することができ、最新の警報をリ 50 である。警報通知再起動プログラムに含まれる警報通知

アルタイムに表示することが可能となる。

【0023】また、端末装置201のプラウザから警報 メッセージ要求(HTTPリクエスト)をいったん送信 しておけば、警報発生時にNBS102が警報メッセー ジを要求元の端末装置201へ自動的に送信するので、 端末装置201から最新データの取得要求を一定周期毎 に繰り返す必要がなくなる。

【0024】本実施の形態では、警報が発生したときに 予め要求のあった端末装置201宛に警報を通知するよ お、NBS102から送付されたHTML文書には、ジ 10 うにしているが、端末装置201側ではブラウザを用い るため、端末装置201のユーザは故意あるいは誤操作 により警報通知機能を終了することができる。誤操作に より警報通知画面を閉じるか、あるいはブラウザへのひ RL (Uniform Resource Locator) の入力により、他の Webページへ移行してしまった場合には、速やかに警 報通知機能を再起動して、警報通知画面を再度表示しな くてはならない。

> 【0025】図6はこの再起動のメカニズムを示す説明 図である。警報通知機能を再起動するには、端末装置2 01に警報通知機能を再起動するプログラムを予めイン ストールしておく必要がある。この警報通知再起動プロ グラムには、起動監視アプレット600と再起動サービ スプログラム601と警報通知フレームHTML602 とが含まれる。なお、図6に示す警報通知アプレット6 03は、前述のようにHTML文書に埋め込まれてNB S102から送られるアプレットであり、このアプレッ トの実行により警報通知ウインドウが表示される。

【0026】警報通知再起動プログラムをインストール すると、端末装置201は、警報通知機能の起動時、警 報通知画面を表示すると同時に、起動監視アプレット6 00を実行する。起動監視アプレット600は、再起動 サービスプログラム601と通信を行い、この通信が切 断されたときに再起動を希望する警報通知機能のプログ ラム名を再起動サービスプログラム601に登録してお

【0027】再起動サービスプログラム601は、起動 監視アプレット600との通信状態を常時監視する。ユ ーザが警報通知画面を閉じる等の操作をした場合、再起 動サービスプログラム601と起動監視アプレット60 40 0との通信が切断されるため、再起動サービスプログラ ム601は、起動監視アプレット600が終了、すなわ ち警報通知機能のプログラムが終了したと判断し、予め 起動監視アプレット600から登録されていた情報によ り、警報通知機能のプログラムを再起動する。このよう に、警報通知画面を閉じたり、他のWebページへ移行 したりした場合には、警報通知機能が速やかに再起動さ ns.

【0028】図7は警報通知再起動プログラムをインス トールした場合の端末装置201の画面の様子を示す図 フレームHTML602を用いることにより、警報通知 画面には、「警報通知を停止する」というボタンが表示 される。このボタンは、ユーザが警報通知機能を終了さ せたいときのために存在する。

【0029】ユーザがこのボタンをクリックすると、図 7に示すような警告ダイアログが表示される。そして、 ユーザが警告ダイアログの「OK」ボタンをクリックす ることで、端末装置201のプラウザは警報通知画面を 閉じて、警報通知機能を終了する。このとき、起動監視 アプレット600は、再起動サービスプログラム601 に正常終了のメッセージを送信する。このメッセージを 受信したことにより、再起動サービスプログラム601 は、起動監視アプレット600との通信が切断されて も、警報通知機能の再起動を実行しない。

【0030】なお、以上の説明では、施設内のテナント LANシステム2の端末装置201で施設内の設備を監 視する場合について述べたが、施設外の監視センタ3~ 5、端末装置6または図示しない携帯型端末装置で施設 内の設備を監視することも可能である。

操作して警報通知機能を起動させると、端末装置301 のブラウザから接続要求及び警報メッセージ要求がLA N303、メールサーバ300、ファイアウォール30 2、インターネット13、ファイアウォール17、メー ルサーバ1、ルータ8及ぴハブ103を介してNBS1 02へ送信される。施設内の設備で警報が発生したと き、NBS102は、接続要求及び警報メッセージ要求 と逆の経路で警報メッセージを端末装置301へ送信す る。その他の点については、図2~図7で説明した通り である。

【0032】監視センタ4の場合、端末装置401とN BS102とがLAN402、ルータ400、専用回線 16、ルータ9及びハブ103を介して通信する点以外 は監視センタ3と同様である。監視センタ5の場合、端 末装置501とNBS102とがLAN502、ダイヤ ルアップルータ500、公衆回線15、ダイヤルアップ ルータ10及びハブ103を介して通信する点以外は監 視センタ3と同様である。

【0033】端末装置6とNBS102は、公衆回線1 5、インターネットサービスプロバイダのサーバ14、 インターネット13、メールサーバ7、ルータ8及びハ ブ103を介して通信する。その他の点については、監 視センタ3と同様である。そして、図示しない携帯型端 末装置についても、監視センタ5または端末装置6と同 様にしてNBS102と通信することができる。

【0034】こうして、施設内の端末装置だけでなく、 施設外の端末装置においても施設内の設備を監視するこ とができる。なお、電話機11または携帯電話機12か ら公衆回線15を通じて警報メッセージ要求をNBS1 0.2に送信しておけば、NBS102は、施設内の設備 50 る。また、汎用のブラウザ機能を使用して、施設の情報

で警報が発生したときに、警報を音声メッセージで電話 機11または携帯電話機12に通知する。

【0035】 [実施の形態の2] 端末装置側からNBS 102へ接続する実施の形態の1では、端末装置とNB S102との間が常時接続である必要がある。NBS1 02との接続にISDN回線を用いる場合は、通信費用 の点から、NBS102側から端末装置へ接続を行う方 が望ましい。この場合は、NBS102に接続先の端末 装置の I P(Internet Protocol ) アドレスとポート番 10 号とを登録しておく。また、この場合は警報通知画面も クライアント側へあらかじめインストールしておく必要 がある。

【0036】端末装置は、警報通知機能を起動したとき に、NBS102へ接続するのではなく、前記ポート番 号でTCP(Transmission Control Protocol )の接続 ソケットを開いて、接続を待つ。警報が発生した場合、 NBS102は、予め登録されているIPアドレス及び ポート番号に対して、ISDNダイヤルアップルータな どを用いて接続を行い、警報メッセージをHTTPリク 【0031】ユーザが監視センタ3の端末装置301を 20 エストとして端末装置へ送信する。これにより、常時接 統よりは通知に時間を要するが、リアルタイムでの警報 通知を行うことができる。

> 【0037】また、NBS102から端末装置へ接続を 試みたときに、警報通知機能が起動されていない場合が 想定される。このような場合に、警報通知機能を起動す るには、予め端末装置にプログラム起動サービスをイン ストールしておく。NBS102は、警報通知機能との 接続に失敗した場合、プログラム起動サービスへ接続し て、起動要求を送信する。この起動要求に応じてプログ 30 ラム起動サービスは、警報通知機能を起動し、NBS1 02は、警報通知機能が起動したのを確認した後、警報 メッセージを送信する。警報通知機能の起動を確認する 方法としては、NBS102が一定周期毎に接続を再試 行する方法や、端末装置側から起動完了通知を送信する 方法がある。なお、実施の形態の1,2では、リアルタ イム性を要求されるデータとして警報を例にとって説明 しているが、これに限るものではなく、警報以外のデー 夕でも本発明を適用することができる。

[0038]

【発明の効果】本発明によれば、サーバにメッセージサ ーバ手段を設け、端末装置にブラウザ手段を設けること により、端末装置からサーバに対して所望のデータを要 求しておけば、要求されたデータが発生したときにサー パが端末装置へメッセージを送信するので、端末装置か ら最新データの取得要求を一定周期毎に繰り返す必要が なくなる。その結果、ネットワーク、サーバ及び端末装 置の負荷を増大させることなく、施設データのリアルタ イム表示機能を実現することができ、監視対象の施設を 端末装置からリアルタイムに監視することが可能とな

をリアルタイムに一般的なネットワークを介して送受信 することができるので、Webベースで監視システムを 構築することができ、監視システムの汎用性が増し、監 視システム導入時のコストを低減し、システムの追加・ 変更時などにおけるエンジニアリング費用を削減し、メ ンテナンスなどのランニングコストを削減することがで きる。

【0039】また、サーバに対する要求をHTTPプロ トコルを用いて行い、端末装置に対する応答をHTTP プロトコルを用いて行うことにより、サーバと端末装置 10 との間にファイアウォールを実現する手段が設置されて いたとしても、サーバと端末装置との間でやり取りされ る情報がファイアウォールを通過することができるの で、施設内の居住者や労働者だけでなく、施設外のユー ザも監視対象の施設をリアルタイムに監視することが可 能となる。

【0040】また、ブラウザ手段の通知機能が正規の手 順以外で終了したとき、通知機能を再起動する再起動手 段を端末装置に設けることにより、ユーザが誤って通知 た場合でも、ブラウザ手段の通知機能を速やかに再起動 させることができるので、監視が行えない時間を必要最 小限に抑えることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施の形態となる遠隔監視シ ステムの構成を示すプロック図である。

10

【図2】 図1の遠隔監視システムの動作を示すフロー チャート図である。

【図3】 警報通知の動作を示すデータフロー図であ る。

【図4】 警報通知画面を示す図である。

【図5】 警報通知ウインドウを示す図である。

【図6】 警報通知機能の再起動のメカニズムを示す説 明図である。


【図7】 警報通知再起動プログラムをインストールし た場合の端末装置の画面の様子を示す図である。

#### 【符号の説明】


1…BAシステム、2…テナントLANシステム、3、 4、5…監視センタ、6…端末装置、7…メールサー パ、8、9…ルータ、10…ダイヤルアップルータ、1 1…電話機、12…携帯電話機、13…インターネッ 機能を終了させたり、他のWebページへ移行したりし 20 ト、14…インターネットサービスプロバイダサーバ、 15…公衆回線、16…専用回線。

【図2】 【図1】 (START) 数据センタ 警視量知論能の起動 キットワークBAサーバへのアクセス 公衆国籍 香物連位質質の表示 XO 事業発生? YBS 音報ゲー -夕送僧 管機メッセージ透信 管視性知ウインドウの表示 公意同篇 80 管視透知停止? 表令以形性。 TES END


【図5】




【図3】




【図4】



【図6】



【図7】



#### フロントページの続き

Fターム(参考) 5B049 BB00 CC45 EE56 FF03

5C087 AA02 AA03 AA10 AA19 AA32

AA42 BB03 BB12 BB13 BB14

DDO8 DD23 DD37 DD38 EE06

FF01 FF02 FF19 FF20 FF23

GG12 GG18 GG21 GG23 GG30

GG32 GG51 GG70

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**☐** OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.